## 附件 1

## 2024年工业企业双随机检查情况表

序号	企业名称	检查方案编号	检查情况	备注			
1	晋江市合睿风伞业有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-1号	<ol> <li>员工培训台账资料未及时更新;</li> <li>配电箱下堆放杂物;</li> <li>未建立日常隐患排查台账;</li> <li>应急演练台账资料未及时更新。</li> </ol>				
2	泉州清益鞋材有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-2号	1. 车间部分灭火器失压; 2. 车间未分区划线, 通道不明。				
3	泉州龙源鞋业有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-3号	1. 员工三级安全教育培训档案不规范; 2. 部门配电箱未张贴安全警示标志; 3. 胶水房未设置强制通风措施。				
4	晋江鹏展鞋业有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-4号	1. 该公司员工彭*福(身份证号: 5123******8718), 现场无法提供有效的电工作业的特种作业操作证。				
5	福建省埃莱克陶瓷有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-5号	1. 事故隐患排查治理落实不到位,部分检查清单无检查人员签名无日期; 2. 有限空间辨识不规范; 3. 部分配电箱和设备未设置接地保护,部分电缆电线地面敷设未设置保护措施。				
6	晋江市丰捷服饰制造有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-6号	1. 该公司已停止生产。				
7	晋江华鑫塑料橡胶制品有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-7号	1. 现场无生产经营活动,机台已搬空。				
8	晋江市晋发化纤织造有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-8号	1. 应急演练不规范。				
9	泉州维瑞纺织科技有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-9号	1. 车间楼梯间未设置防火门; 2. 部分应急灯故障; 3. 车间分区划线不规范; 3. 安全生产标准化内页资料未持续更新。				

10	福建晋江森司特鞋业有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-10号	1. 该公司已倒闭搬迁。	
11	懋达 (泉州) 鞋业有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-11号	1. 发现陈*站的"特种作业操作证"在应急管理部干部培训学院的微信公众号"国家安全生产考试" 无法查询到相关信息。	
12	晋江创兴鞋材有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-12号	1. 2024 年未开展应急演练; 2. 未开展经常性培训教育; 3. 未组织相关人员排查隐患。	
13	晋江市安海镇精利五金配件厂	(晋)应急检查[2024] 1-13号	示标志; 5. 安全出口疏散标志和应急照明灯未设置。	
14	晋江宝工机械有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-14号	1. 灭火器配备不足,未配备应急照明灯,疏散出口指示标志故障; 2. 应急演练资料未全部收集建档。	
15	晋江市万胜针织袜业有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-15号	1. 经现场核查,该公司已被拆迁。	
16	晋江泰吉织造有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-16号	1. 该公司已停止生产。	
17	福建省晋江市池店赤塘足利达 橡塑制品厂	(晋)应急检查[2024] 1-17号	1. 安全生产规章制度和操作规程不规范; 2. 部分电气线路未套管保护; 3. 物品堆放不规范。	
18	晋江泉康拉链有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-18号	1. 部分电气线路未套管, 应急灯安装不规范。	
19	晋江福联食品有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-19号	1. 通道未设置应急疏散指示标志和应急照明灯; 2. 4-5 层部分照明设施电气线路未套管保护。	
20	福建省晋江市内坑洋内五金工 艺厂	(晋)应急检查[2024] 1-20号	未制定安全生产规章制度和操作规程; 2. 未开展安全隐患排查并建立台账; 3. 未定期组织应急演练; 4. 未建立员工安全教育培训台账; 5. 部分灭火器无法正常使用。	
21	晋江市石达塑胶精细有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-21号	1. 该公司已出租,与三家承租方签订安全管理协议,但未对承租单位的安全生产统一协调管理。	

22	晋江鹏飞新材料科技有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-22号	1. 未提供员工教育培训相关材料; 2. 未与房东签订专门的安全生产协议并进行统一管理; 3. 未建立隐患排查治理工作台账; 4. 未制定安全生产应急预案并定期演练; 5. 现场未提供特种作业人员电工操作证。	
23	晋江市合运鞋业工贸有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-23号	1. 部分配电箱无设置接地保护; 2. 插座未设置漏电保护、接地保护; 3. 车间部分通道堵塞; 4. 灯光疏散指示标志损坏。	
24	泉州追佳服装有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-24号	1. 未按规定开展 2023 年综合应急演练; 2. 现场堆货混乱、通道不清。	
25	晋江欧蒂服装有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-25号	1. 安全隐患排查不深入,安全出口、疏散指示标志设置不规范;配电箱插座下堆放货物; 2. 2024 年安全目标责任书未全员签订。	
26	晋江市丁邦纺织品有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-26号	1. 车间存在化纤粉尘,未按规定制定粉尘清扫制度。	
27	晋江尊客鞋服有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-27号	1. 现场公司无人开门,主要负责人电话未接通。	
28	晋江市共赢鞋材有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-28号	1. 车间安全警示标志不足,员工未佩戴劳动防护用品; 2. 除尘车间电气线路未按要求套管,配电箱积灰严重; 3. 员工培训演练记录不规范; 4. 除尘风机不防爆。	
29	福建省晋江市陈埭顺达鞋业有 限公司	(晋)应急检查[2024] 1-29号	1. 该公司已倒闭。	
30	晋江市华建机械有限公司	(晋)应急检查[2024] 1-30号	1. 该公司已搬迁。	

## 附件 2 2024 年工业企业双随机执法情况汇总表

序号	企业名称	检查时间	查处措施	复查情况	备注
1	晋江市合睿风伞业有限公司	6.28	现场检查记录	已整改到位	
2	泉州清益鞋材有限公司	7.9	责令限期整改	已整改到位	立案处罚
3	泉州龙源鞋业有限公司	4.26	责令限期整改	已整改到位	
4	晋江鹏展鞋业有限公司	5.16	责令限期整改	已整改到位	立案处罚
5	福建省埃莱克陶瓷有限公司	12.9	责令限期整改	已整改到位	
6	晋江市丰捷服饰制造有限公司	8.23	现场检查记录	/	
7	晋江华鑫塑料橡胶制品有限公司	6.26	现场检查记录	/	
8	晋江市晋发化纤织造有限公司	11.12	现场检查记录	已整改到位	
9	泉州维瑞纺织科技有限公司	9.19	责令限期整改	已整改到位	
10	福建晋江森司特鞋业有限公司	6.25	现场检查记录	/	
11	懋达(泉州)鞋业有限公司	4.26	责令限期整改	已整改到位	
12	晋江创兴鞋材有限公司	12.18	责令限期整改	已整改到位	
13	晋江市安海镇精利五金配件厂	7.11	责令限期整改	已整改到位	
14	晋江宝工机械有限公司	6.25	责令限期整改	已整改到位	
15	晋江市万胜针织袜业有限公司	5.30	现场检查记录	/	
16	晋江泰吉织造有限公司	9.5	现场检查记录	/	
17	福建省晋江市池店赤塘足利达橡塑制品厂	11.28	责令限期整改	已整改到位	
18	晋江泉康拉链有限公司	6.26	责令限期整改	已整改到位	
19	晋江福联食品有限公司	6.28	责令限期整改	已整改到位	
20	福建省晋江市内坑洋内五金工艺厂	12.17	责令限期整改	已整改到位	
21	晋江市石达塑胶精细有限公司	8.28	责令限期整改	已整改到位	
22	晋江鹏飞新材料科技有限公司	6.60	责令限期整改	已整改到位	
23	晋江市合运鞋业工贸有限公司	11.28	责令限期整改	已整改到位	
24	泉州追佳服装有限公司	6.13	责令限期整改	已整改到位	移送镇街处罚

25	晋江欧蒂服装有限公司	6.27	责令限期整改	已整改到位	
26	晋江市丁邦纺织品有限公司	7.10	责令限期整改	已整改到位	立案处罚
27	晋江尊客鞋服有限公司	11.28	现场检查记录	/	
28	晋江市共赢鞋材有限公司	11.28	责令限期整改	已整改到位	
29	福建省晋江市陈埭顺达鞋业有限公司	9.13	现场检查记录	/	
30	晋江市华建机械有限公司	7.9	现场检查记录	/	