

晋江池店“3·10”一般道路交通事故调查报告

晋江市府事故调查组

2025 年 7 月 16 日

目录

一、事故基本情况.....	3
(一) 事故发生单位基本情况.....	3
(二) 涉事车辆基本情况.....	4
(三) 当事人基本情况.....	5
(四) 事故车辆技术鉴定情况.....	5
(五) 事故现场情况.....	5
二、事故发生经过和应急处置情况.....	5
(一) 事故发生经过.....	6
(二) 应急处置情况.....	6
(三) 应急处置评估意见.....	6
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况.....	7
(一) 人员伤亡情况.....	7
(二) 直接经济损失情况.....	7
四、事故原因分析.....	7
(一) 事故直接原因.....	7
(二) 事故间接原因.....	7
五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议.....	8
(一) 已被司法机关采取强制措施人员.....	8
(二) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....	8
(三) 对监管人员及部门的责任认定与处理建议.....	9
(四) 其他处理建议.....	9
六、事故整改和防范措施.....	9
(一) 严格落实企业主体责任.....	9
(二) 加强道路交通安全整治.....	10
(三) 深入开展交通安全警示宣传.....	10

2025年3月10日13时24分许，晋江市凤池路池店镇潘湖村路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定，晋江市人民政府组成了以晋江市应急管理局牵头，晋江市纪委监委、晋江市公安局、晋江市交通运输局、晋江市交通警察大队、晋江市总工会、晋江市池店镇人民政府和洛江区应急管理局等单位人员为成员的事故调查组，并邀请晋江市人民检察院派员参加。泉州市安全生产委员会于2025年4月14日下发《一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》(泉安委督〔2025〕5号)对该起事故进行挂牌督办。由于该起事故案情较为复杂，事故调查组于2025年4月29日向晋江市人民政府申请延长事故调查期限，晋江市人民政府于2025年5月6日同意事故调查组延长该起事故调查期限60日。调查组通过现场勘察、调取监控、技术鉴定、查阅有关资料 and 多方调查取证，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡等，认定事故性质和责任，提出了对相关责任者的处理建议和事故整改与防范措施。

经调查认定，本起事故系一起因驾驶员未遵守道路交通安全法律、法规的规定，且未按照操作规范安全驾驶造成的一般生产经营性道路运输安全责任事故，现将具体情况报告如下：

一、事故基本情况

(一) 事故发生单位基本情况

泉州伟祥运输有限公司，闽C75822号重型自卸货车登记所有人，统一社会信用代码：91350504096758771C，类型：有限责任公司，法定代表人：梁*鸿，成立日期：2014年4月10日，

住所：福建省泉州市洛江区万安街道万荣街 218 号现代华城 1#901。道路运输经营许可证号：闽交运管许可泉字 350502903224 号，有效期至 2027 年 1 月 9 日，经营范围：普通货运。事发时，公司名下登记运输车辆共 26 部。

泉州伟祥运输有限公司成立了以梁*鸿为组长，蔡*新为副组长的安全生产领导小组，下设安全生产管理办公室，主任为陈*旭。经查，公司日常事务由总经理梁*鸿全面负责，但其未取得道路运输企业主要负责人安全考核合格证明；公司日常安全生产管理工作由陈*旭统筹开展，但其未取得道路运输企业安全生产管理人员安全考核合格证明；林*梅、林*、陈*萍、林*荣取得道路运输企业安全生产管理人员安全考核合格证明，日常协助陈*旭开展安全生产管理工作。

（二）涉事车辆基本情况

1. 闽 C75822 号重型自卸货车，登记所有人：泉州伟祥运输有限公司，初次登记日期：2019 年 6 月 21 日，检验有效期至 2025 年 6 月 30 日，道路运输证号：闽交运管泉字 350502032436 号。该车交通事故责任强制保险和商业保险均投保于中国人民财产保险股份有限公司，保险在有效期内。该车系陈*心与泉州伟祥运输有限公司签订车辆挂靠经营合同，但自 2025 年 2 月中旬起，该车实际使用人为樊*艳，樊*艳负责该车运营。

经查，2025 年 2 月 10 日至 2 月 28 日期间，闽 C75822 号重型自卸货车执行运输任务时，车辆卫星定位装置经常性未能保持实时在线；2025 年 3 月 1 日至事发时，闽 C75822 号重型自卸货车执行运输任务时，车辆卫星定位装置均未在线。

2. 二轮自行车所有人：黄*习。

（三）当事人基本情况

1. 樊*艳，男，汉族，闽 C75822 号重型自卸货车驾驶员，1992 年 8 月 10 日出生，安徽省颍上县人，准驾车型：B2；从业资格类别：J—货运，有效期至 2028 年 11 月 7 日。根据福建万鸿司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（闽万鸿司鉴〔2025〕毒鉴字第 0662 号），所送樊*艳的血样中未检出乙醇。经查，公司未依规对樊*艳开展岗前安全生产教育和培训。

2. 黄*习，男，汉族，自行车推行者，1953 年 10 月 8 日出生，晋江市池店镇人，在本起事故中死亡。

（四）事故车辆技术鉴定情况

根据福建方正司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（闽方司鉴〔2025〕车检第 0640 号）：闽 C75822 号重型自卸货车前后各转向信号灯齐全有效，伴有转向语音提示；行车制动及转向性能正常；事故时闽 C75822 号重型自卸货车右侧雷达感应装置失效。

（五）事故现场情况

事发现场位于晋江市凤池路池店镇潘湖村路段，道路呈东西走向，东往池店镇，西往紫帽镇。沥青路面，双向六车道，设中间隔离带，单向路面宽度 1110cm，施划车道线、车道分界线、直行导向标线、车让人标线、停止线、人行横道线。道路两侧设非机动车道、人行道及机非隔离带。东往西方向设注意行人横过人行横道标志、掉头标志。道路平直，视线良好。附近设晋江池店潘湖村一丽森家路口固枪外治北监控。天气晴。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年3月10日12时许，樊*艳驾驶闽C75822号重型自卸货车（空车）从陈埭镇龙德集团对面的汽车修理厂出发沿鞋都路行驶，途径陈埭镇及池店镇村道，之后在机场连接线桥底下转入凤池路由东往西行驶，准备前往梅岭街道一工地内部转运土。13时24分许，樊*艳驾驶闽C75822号重型自卸货车至凤池路池店镇潘湖村路段时，其将车辆停放在最右侧车道人行横道边缘处，便下车到附近的便利店购买水并返回车上，樊*艳未发现右前方黄*习推二轮自行车沿人行横道由北往南步行横过道路即驾驶闽C75822号重型自卸货车起步往西行驶，致在人行横道货车前部碰撞黄*习及二轮自行车后碾压黄*习，造成黄*习当场死亡、车辆受损的交通事故。

（二）应急处置情况

2025年3月10日13时26分许，晋江市公安局指挥中心接到该起事故的警情，随即指派晋江市交通警察大队池店中队出警，并联动120急救指挥中心出警救治。13时34分许，池店仕春急救站医护人员到达现场，经检查自行车驾驶员已无生命迹象。13时38分许，池店中队值班民警及相关人员赶到现场，执勤民警立即组织对现场进行警戒，对事故发生经过进行调查询问，并将现场情况向晋江市交通警察大队值班总台及中队领导报告。接报后，晋江市交通警察大队领导立即赶往事故现场处置。

事故发生后，晋江市有关部门立即组织开展善后处理，妥善做好遇难者家属安抚工作，并深化道路交通安全专项整治。

（三）应急处置评估意见

综上，本起事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，没有发生次生衍生事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本起事故造成 1 人死亡（死者：黄*习，男，汉族，1953 年 10 月 8 日出生，晋江市池店镇人）。

（二）直接经济损失情况

截至事故调查完结，理赔协议尚未达成，尚无法明确该起事故造成的直接经济损失。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

樊*艳未发现右前方黄*习推二轮自行车沿人行横道由北往南步行横过道路，驾驶由其临时停放在机动车道与非机动车道之间设隔离设施的最右侧车道人行横道边缘处的闽 C75822 号重型自卸货车起步往西行驶，致在人行横道货车前部碰撞黄*习及二轮自行车后碾压黄*习，造成黄*习当场死亡。

（二）事故间接原因

1. 泉州伟祥运输有限公司作为涉事车辆和驾驶员管理单位，全员安全生产责任制落实不到位，督促从业人员执行安全生产规章制度和操作规程不到位，主要负责人未取得安全考核合格证明，安全生产教育和培训落实不到位，未能依规对驾驶员开展岗前安全生产教育和培训并如实记录相关情况，日常安全管理和隐患排查落实不到位，涉事车辆右侧雷达感应装置失效，日常樊*艳驾驶涉事车辆执行运输任务时，车辆卫星定位装置经常性未能

保持实时在线，事发时车辆卫星定位装置未在线。

2. 晋江市公安局交通警察大队池店中队在道路交通安全整治活动中对违法行为查纠力度不够，监管执法不够到位。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

樊*艳，男，闽 C75822 号重型自卸货车驾驶员。经查，樊*艳未发现右前方黄*习推二轮自行车沿人行横道由北往南步行横过道路，驾驶由其临时停放在机动车道与非机动车道之间设隔离设施的最右侧车道人行横道边缘处的闽 C75822 号重型自卸货车起步往西行驶，致在人行横道货车前部碰撞黄练习及二轮自行车后碾压黄*习，造成黄*习当场死亡，对本起事故的发生负有直接责任，晋江市公安局已于 2025 年 3 月 10 日对其立案侦查并采取刑事强制措施，建议对其进一步调查处理。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 梁*鸿，男，泉州伟祥运输有限公司法定代表人、总经理，全面负责公司的各项事务。经查，梁*鸿作为公司主要负责人，未依规履行安全生产管理职责，未取得道路运输企业主要负责人安全考核合格证明，未依规督促、检查本单位的安全生产工作，致使公司安全生产教育培训、安全管理和隐患排查落实不到位，对本起事故的发生负有重要责任，建议晋江市应急管理局依法对其进行行政处罚。

2. 泉州伟祥运输有限公司作为涉事车辆和驾驶员管理单位，安全生产主体责任落实不到位，全员安全生产责任制落实不到位，督促从业人员执行安全生产规章制度和操作规程不到位，主

要负责人未取得安全考核合格证明，安全生产教育和培训落实不到位，未能依规对驾驶员开展岗前安全生产教育和培训并如实记录相关情况，日常安全管理和隐患排查落实不到位，涉事车辆右侧雷达感应装置失效，日常樊*艳驾驶涉事车辆执行运输任务时，车辆卫星定位装置经常性未能保持实时在线，事发时车辆卫星定位装置未在线，对本起事故的发生负有重要责任，建议晋江市应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）对监管人员及部门的责任认定与处理建议

1. 柯*为，男，群众，晋江市公安局交通警察大队池店中队科员，负责包括事发路段等责任片区的交通安全秩序整治工作。经查，柯*为在道路交通安全整治活动中，对辖区内车辆违法违规临时停放等行为查纠力度不够，监管执法不够到位，对本起事故的发生负有一定责任，建议晋江市公安局交通警察大队对其进行批评教育。

2. 晋江市公安局交通警察大队池店中队在道路交通安全整治活动中对辖区内车辆违法违规临时停放等行为查纠力度不够，监管执法不够到位，对本起事故的发生负有一定责任，建议晋江市公安局交通警察大队责令其作出书面检查。

（四）其他处理建议

建议泉州市交通运输局就对泉州伟祥运输有限公司安全监管方面存在的问题进一步调查处理。

六、事故整改和防范措施

（一）严格落实企业主体责任

泉州伟祥运输有限公司要认真吸取事故教训，严格履行道路

运输企业安全生产主体责任，贯彻实施国家道路货物运输、安全生产政策法规及各级关于建筑废土沙石运输管理规定；要加强对全员安全生产责任制的监督考核，保证全员安全生产责任的落实；要建立健全各项安全生产规章制度和操作规程并督促从业人员严格落实，主要负责人要按照相关规定取得安全考核合格证明，加强日常安全管理和隐患排查，做好车辆维护保养；要加强对从业人员的安全教育，组织开展有针对性的安全生产教育和培训，并如实记录相关情况；要确保卫星定位装置正常使用，保持车辆运行实时在线，加强动态监管，及时发现并纠正驾驶员的交通违法违规行为。

（二）加强道路交通安全整治

晋江市城管执法局要协调相关部门进一步规范渣土运输安全管理，加强工程运输车辆管控，严查车辆违法违规行为。晋江市交通运输局要指导和督促本市运输企业吸取事故教训，加强营运车辆和驾驶员的动态管理，纠正预警违法行为，严格查处车辆不在线运行等违法违规行为，提高企业的安全管理水平。晋江市交通警察大队要加强路面管控，持续加强对工程运输车等运输车辆、二轮摩托车（电动车、自行车）的专项整治，严厉打击在设有机动车道与非机动车道之间设隔离设施的路段临时停放、未按照交通信号通行、超员超载、超速行驶、闯红灯、未佩戴安全头盔等违法行为。晋江市住建等行业主管部门要加强监督管理，督促在建项目使用合法合规车辆，按标准进行装载。建议泉州市交通运输局要抓好源头管理，落实行业监管责任。

（三）深入开展交通安全警示宣传

晋江市交通运输局、交通警察大队、池店镇人民政府要按照职责分工，密切配合，以普及交通法规、安全常识及老年人亡人交通事故高发的典型案例为重点宣传内容，开展多层次、多类别的交通安全知识学习活动，教育、引导运输企业、驾驶员、社会群众，增强其严守道路交通安全法律法规意识。